

# Cilindro compatto guidato con bloccaggio


# Serie MLGP


ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



Bloccaggio dello stelo in caso di interruzione d'alimentazione

Previene cadute in operazioni di inserimento Previene cadute in operazioni di sollevamento Mantenimento presa







CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

СВ

CV/MVG

CXW

СХТ

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY

MY

3.2-11




## Il bloccaggio è possibile

#### Può essere bloccato nella posizione desiderata

- · Previene cadute in caso di stop d'emergenza durante la corsa
- ·La posizione di bloccaggio può essere variata per adeguare la posizione dello stopper esterno e lo spessore di presa carichi.


## Bloccaggio in estensione

Previene cadute in operazioni di inserimento



#### Bloccaggio in rientro

Previene cadute in operazioni di sollevamento



#### Mantenimento presa

Cilindro compatto guidato con bloccaggio

## Serie MLG


Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



## Semplice


Sistema ed affidabile semplice





#### Attacco sbloccaggio: Scarico aria

- 1. L'anello di bloccaggio viene inclinato dalla forza della molla.
- 2. L'inclinazione viene incrementata dal carico e lo stelo viene saldamente bloccato.




#### Attacco sbloccaggio: Alimentazione aria


1. L'anello di bloccaggio è perpendicolare allo stelo, lasciando uno spazio che permette allo stelo di muoversi liberamente.



## e in qualsiasi punto della corsa

L'unità di bloccaggio conferisce compattezza a tutto l'assieme





CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

СВ

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGP

MGQ

MGG

MGC


MGF

MGZ CY

ΜY

3.2 - 13

Direzione di bloccaggio selezionabile



## Due tipi di stelo guidato per le più diverse applicazioni

#### Guida su bronzine

L'ottima resistenza all'usura permette l'uso con carichi elevati.

#### Ball Bushing

Garantisce un'elevata precisione anche nelle operazioni lente.

#### Quattro posizioni di montaggio

- Posizionamento facile
- Tutte le superficie di montaggio sono fornite di fori

Montaggio lato sup. Montaggio lato inf.

Montaggio laterale con cava a T

Montaggio inf.

Ampia scelta da ø20 a ø100

Carria	C:d=	Direzione di	Diametro					(	Corse	e star	ndard	(mm	1)				
Serie	Guida	bloccaggio	(mm)	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
			20	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Guida su	Bloccaggio	25						•	•					•		
MLGP	bronzine	in estensione	32		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IVILGE			40						•	•		•		•		•	•
	Ball Bushing		50		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dusining		63														
		Bloccaggio	80		•	7		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		in rientro	100						•								
				-		iero.		1	Lan.	-35	TE H	100	T265		-		



# Serie MLGP Scelta del modello

#### Avvertenze per la scelta del modello

#### **<b>⚠** Precauzione

- Per evitare di superare la velocità massima durante la selezione, regolare scrupolosamente il regolatore di flusso in modo tale che lo spostamento della distanza di traslazione dell'intero carico non sia inferiore al tempo di
- traslazione.
- 2. Per articolo con corsa intermedia e distanziale installato, selezionare utilizzando una corsa del modello base.

#### Passo 1

#### Trovare la velocità massima del carico V.

Trovare la velocità massima del carico V[mm/s] con la seguente formula (1) La velocità massima del carico V[mm/s] equivale circa a  $V_1$  x 1.4 ..... (1)

V<sub>1</sub>: Velocità media del carico [mm/s]

V1 = St/t

St: Distanza di traslazione carico [mm]

t: Durata traslazione carico [s]

#### Passo 2

#### Trovare il diametro del cilindro.

#### 1. Per montaggio verticale

- (1) Dalla Tabella 1, ricavare grafici di selezione in base alla velocità massima del carico "V", alla direzione di montaggio e al tipo di guida.
- (2) Dal grafico scelto nel passo (1), ricavare il grafico idoneo in base alla corsa, quindi trovare il punto di intersezione tra il peso del carico "m" e la distanza eccentrica "\ell1".
- (3) Paragonare il punto di intersezione con la linea della pressione d'esercizio "P". Selezionare il diametro in base ai valori al di sopra del punto di intersezione.

#### 2. Per montaggio orizzontale

- (1) Dalla Tabella 1, ricavare grafici di selezione in base alla velocità massima del carico "V" e al tipo di guida.
- (2) Dai grafici scelti nel passo (1), selezionare il grafico idoneo basato sulla distanza "&" tra la piastra e baricentro del carico, quindi trovare il punto di intersezione tra il peso del carico "m" e la corsa.
- (3) Paragonare il punto di intersezione con il diagramma. Selezionare il diametro in base ai valori al di sopra del punto di intersezione.

#### Condizioni di scelta/Tabella 1

		Vert	icale		Orizz	ontale
	Verso I	'alto	Verso il	basso	Offizz	Ontale
Direzione di montaggio	le Dis	stanza eccentrica	€1 = D	Distanza eccentrica	€2 = Distanza tra podel carico	piastra e baricentro
Max. velocità del carico V	50 ÷ 200mm/s	201 ÷ 400mm/s	50 ÷ 200mm/s	201 ÷ 400mm/s	50 ÷ 200mm/s	201 ÷ 400mm/s
Graf. (guida su bronzine)	1, 2	3, 4	13, 14	<u>15</u> 16	<b>25</b> , <b>26</b>	<b>27</b> , <b>28</b>
Graf. (Ball bushing)	5 ÷ 8	9 ÷ 12	17 ÷ 20	21 ÷ 24	29 30	31, 32



#### Esempio di scelta n.1 (Montaggio verticale verso l'alto)

Condizioni di scelta

Montaggio: Verticale verso l'alto Tipo di guida: Guida a sfere

Corsa: 50mm

Durata traslazione carico t: 0.5s Peso del carico m: 15kg Distanza eccentrica ℓ₁: 50mm Pressione di esercizio P: 0.5MPa

Passo 1: Trovare la velocità massima del carico "V" ricavandolo dalla

Basata su una corsa (distanza di traslazione carico) di 50mm e un tempo di traslazione carico di 0.5s, la massima velocità del carico equivale a circa a 50/0.5 x 1.4, ed è circa di 140mm/s.

Passo 2 Basandosi sulla massima velocità del carico ricavata nel Passo 1, si selezionano la direzione di montaggio e il tipo di guida, grafici 5 a 8 . Quindi, basandosi su una corsa di 50mm, si seleziona dal gruppo il graf. 7 .Trovare il punto di intersezione tra un peso del carico di 15 Kg e una distanza eccentrica di 50mm. Poiché la pressione di esercizio è di 0.5Mpa, viene prescelto un modello da ø80mm, della serie MLGPL80-50-B.

## 0.4MPa 7 corsa ≤50mm V = 200mm/s ----≤0.5MPa ø100 ø80 a50 m (kg) a40 Carico ø32 10 2 100 200 Distanza eccentrica & (mm)

#### Esempio di scelta n.2 (Montaggio orizzontale)

Condizioni di scelta

Montaggio: Orizzontale

Tipo di guida: Guida su bronzine

Corsa: 100mm

Durata traslazione carico t: 0.5s

Peso del carico m: 6kg


Distanza tra piastra e baricentro del carico 62: 50mm

Pressione di esercizio P: 0.4MPa

Passo 1: Trovare la velocità massima del carico "V" ricavandolo dalla formula (1).

Basata sulla corsa (distanza di traslazione carico) di 100mm e un tempo di traslazione carico di 0.5s, la massima velocità di carico è circa di 100/0.5 x 1.4, che equivale circa a 280mm/s.

Passo 2: Basandosi sulla massima velocità del carico ricavata nel Passo 1, sulla direzione di montaggio e sul tipo di guida, si selezionano i grafici 2 e 2 . Quindi, basandosi su una distanza di 500mm tra la piastra e il baricentro del carico, viene selezionato il graf. Zz . Trovare il punto di intersezione tra un peso del carico di 6Kg e una corsa di 100mm. tubo con diam, di ø40mm, modello MLGPM40-50-



CL

MLG

**CNA** 

CNG

**MNB** 

CNS

**CLS** 

CB

CV/MVG

**CXW** 

CXS

CXT

MX

MXU

MXS

MXQ

**MXF** 

**MXW** 

**MXP** 

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

CY








Montaggio verticale verso l'alto Guida su bronzine


Pressione di esercizio: 0.4MPa Pressione di esercizio: ≥0.5MPa

MLGPM20 ÷ 100











Montaggio verticale verso il basso Guida a sfere


Pressione di esercizio: 0.4MPa Pressione di esercizio: ≥0.5MPa


#### MLGPL20, 25





#### **MLGPL32** ÷ 100







Montaggio verticale verso l'alto Guida a sfere


Pressione di esercizio: 0.4MPa


#### **MLGPL20, 25**





#### **MLGPL32** ÷ 100








#### Montaggio verticale verso il basso Guida su bronzine


Pressione di esercizio: 0.4MPa Pressione di esercizio: ≥0.5MPa

**MLGPM20** ÷ 100










**SMC** 


#### Serie MLGP

## Montaggio verticale verso il basso Guida a sfere


Pressione di esercizio: 0.4MPa Pressione di esercizio: ≥0.5MPa


#### **MLGPL20, 25**





#### MLGPL32 ÷ 100







Montaggio verticale verso il basso Guida a sfere


Pressione di esercizio: 0.4MPa

**MLGPL20, 25** 






**MLGPL32** ÷ 100




**SMC** 





#### Serie MLGP


#### Montaggio orizzontale Guida su bronzine

#### **MLGPM20 ÷ 100**












#### Montaggio orizzontale Guida a sfere





#### Serie MLGP

#### Montaggio orizzontale Guida a sfere



#### Utilizzo del MGPS con funzioni di arresto

#### **⚠Attenzione**

- 1. Se si utilizza il cilindro come stopper, non permettere che i carichi entrino in collisione nella condizione di bloccaggio. Se i carichi entrano in collisione durante la fase di bloccaggio, questo può disinserirsi a causa dell'urto, o rimanere danneggiato insieme allo stelo, causando una drastica diminuzione della durata del prodotto o altri danni.
- Modello MLGPL (guida a sfere) non può essere utilizzato come stopper.
   Quando si utilizza MLGPL (guida a sfere) come stopper, l'urto causa danno alla guida e allo stelo.

CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

СВ

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ


CY MY

#### $\Delta$ Precauzione


- 1. Quando si utilizza il componente con funzioni di arresto, selezionare un modello con una corsa non superiore a 30mm per ø20 e ø25, e <50mm per diametri  $\sigma$ 32  $\div$   $\sigma$ 100.
- Per scegliere un modello con una dimensione ℓ maggiore assicurarsi di aver scelto un diametro sufficientemente ampio.

Velocità di spostamento:  $\upsilon$  (m/min)

#### Diametri Ø20 e Ø25/MLGPM20, 25 (Guida su bronzine)




#### Diametri Ø32 ÷ Ø100/MLGPM32 ÷ 100 (Guida su bronzine)



# Cilindro compatto guidato con bloccaggio Serie NLGP

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

#### Codici di ordinazione



#### Sensori applicabili

	аррпсавт															
					Ten	sione d	i carico	Tipo di s	sensore	Lunghez	za cavo	(m) Nota 1)				
Esecuzione	Funzione speciale	Connessione	LED	(Uscita)		_		Direzione conne	essione elettrica	0.5	3	5	Carico ap	plicabile		
	·	elettrica			С	C	ca	Perpendicolare	In linea	(-)	(L)	(Z)		•		
			Si	3 fili	_	5V	_	_	<b>Z</b> 76	•	•	_	Circuiti integrati	_		
Sensori reed sensore	_	Grommet	31	2 fili	241/	12V 100V		_	<b>Z</b> 73	•	•	•	Re			
			No		241	5V 12V	≤100V	_	<b>Z</b> 80	•	•	_	Circuiti integrati	PLC		
				3 fili (NPN)	5V 12V	Y69A	Y59A	•	•	0	Circuiti					
	_			3 fili (PNP)		12V	Y7PV Y7P Y69B Y59B	•	•	0	integrati					
				2 fili		12V		Y59B	•	•	0	_				
Sensori allo	Indicazione	Grommet	Si	3 fili (NPN)	241/	241/	24V	5V	_	Y7NWV	Y7NW	•	•	0	Circuiti	Relè,
stato solido sensore	diagnostica (LED bicolore)	aronimot	Oi	3 fili (PNP)	241	12V —		Y7PWV	Y7PW	•	•	0	integrati	PLC		
					12V		Y7BWV	Y7BW	•	•	0					
_	Resistente all'acqua (LED bicolore)			2 fili				_	<b>Y7BA</b>	_	•	0	-			
	Resistenza ai campi magnetici (LED bicolore)					_		_	P5DW Nota 3)	_	•	•				

Nota 1) Lunghezza cavi 0.5m - (Esempio) Y69B

3m ...... L Y69BL 5m ...... Z Y69BZ

Nota 2) I sensori allo stato solido indicati con "O" si realizzano su richiesta.

Nota 3) Il sensore D-P5DW non può essere montato su modelli con diametro ≤o32.



#### Dati tecnici del cilindro

Funzione	Doppio effetto						
Fluido	Aria						
Pressione di prova	1.5MPa						
Max. pressione d'esercizio	1.0MPa						
Min. pressione d'esercizio	0.2MPa Nota)						
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ 60°C (senza congelamento)						
Velocità pistone	50 ÷ 400mm/s						
Ammortizzo	Paracolpi elastici su entrambi i lati						
Lubrificazione	Senza lubrificazione						
Tolleranza sulla corsa	<sup>+1.5</sup> <sub>0</sub> mm						

Nota Quando l'aria di sbloccaggio e l'aria d'esercizio non corrisponono, la minima pressione d'esercizio è 0.15MPa (la minima pressione d'esercizio per il solo cilindro è 0.15MPa).

#### Caratteristiche del bloccaggio

Diametro (mm)	20	25	32	40	50	63	80	100		
Funzione di bloccaggio	Bloccaggio elastico (bloccaggio scarico)									
Pressione di sbloccaggio	≥0.2MPa									
Pressione di bloccaggio	≤0.05MPa									
Direzione di bloccaggio	Una direzione (bloccaggio in estensione, blocca ggio in rientro)									
Max. pressione d'esercizio	1.0MPa									
Attacco di sbloccaggio	M5 1/8 1							1/4		
Forza di presa (massimo carico statico) N	157	245	402	629	982	1559	2513	3927		

#### Corse standard

Diametro (mm)	Corse standard (mm)
20, 25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350
32 ÷ 80	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350
100	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350

Simboli

Bloccaggio in estensione

Corsa minima di montaggio sensori (mm)

Bloccaggio in rientro

W

Numero di sensori	D-Z0U		D-Y7□WV	D-Y7BAL	D-P5DWL
1 pz.	15	5	10	20	25
2 pz.	15	5	15	20	25

Nota) II modello D-P5DW può essere montato solo con diametri  $Ø40 \div Ø100$ .

#### P5DW può essere montato solo con

#### Codice del supporto per sensore D-P5DW

Diametro (mm)	Codici del supporto di montaggio	Note
40, 50, 63, 80, 100	BMG1-040	Supporti per sensori Brugola (M2.5 x 8ℓ) 2 pz. Brugola (M3 x 16ℓ) 2 pz. Rondella elastica (misura nominale 3)

#### Realizzazione corse intermedie

Installazione distanziali	Distanziali installati distanziali vengono installati su un cilindro con corsa standard. p20 ÷ 32: la corsa può essere regolata in base a incrementi di 1mm. p40 ÷ 100: la corsa può essere regolata in base a incrementi di 5mm.										
Codice	edere codici standard nelle procedure di ordinazione.										
0	ø <b>20,</b> ø <b>25</b> , ø <b>32</b>	1 ÷ 349									
Corsa applicabile (mm)	ø <b>40</b> ÷ ø <b>80</b>	5 ÷ 345									
,,	ø <b>100</b>	25 ÷ 345									
Esempio	Codice MLGPM20-39-F Distanziale di 1mm installato su MLGPM20-40-F. La dimensione C è di 77mm.										

#### **Uscita teorica**

								⊢ <sup>OUT</sup>		4	-IN	(N)
Diametro	Mis.	Direzione	Sez. pistone			Pres	ssione	di eser	cizio (N	IPa)		
(mm)	Stelo (mm)	d'esercizio	(mm²)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
20	10	OUT	314	63	94	126	157	188	220	251	283	314
20	10	IN	236	47	71	94	118	142	165	189	212	236
25	12	OUT	491	98	147	196	246	295	344	393	442	491
25	12	IN	378	76	113	151	189	227	265	302	340	378
32	16	OUT	804	161	241	322	402	482	563	643	724	804
32		IN	603	121	181	241	302	362	422	482	543	603
40	<b>40</b> 16	OUT	1257	251	377	503	629	754	880	1006	1131	1257
40	10	IN	1056	211	317	422	528	634	739	845	950	1056
50	20	OUT	1963	393	589	785	982	1178	1374	1570	1767	1963
30	20	IN	1649	330	495	660	825	990	1154	1319	1484	1649
63	20	OUT	3117	623	935	1247	1559	1870	2182	2494	2805	3117
63	20	IN	2803	561	841	1121	1402	1682	1962	2242	2523	2803
80	25	OUT	5027	1005	1508	2011	2514	3016	3519	4022	4524	5027
30	20	IN	4536	907	1361	1814	2268	2722	3175	3629	4082	4536
100	30	OUT	7854	1571	2356	3142	3927	4712	5498	6283	7069	7854
100	30	IN	7147	1429	2144	2859	3574	4288	5003	5718	6432	7147

Nota) Forza teorica (N) = Pressione (MPa) x Sez. pistone (mm²)



3117 MGF 2803 MGZ

CY

CL

**MLG** 

**CNA** 

**CNG** 

MNB

CNS

**CLS** 

CB

CV/MVG

**CXW** 

**CXS** 

**CXT** 

MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MY

#### Pesi


#### Guida su bronzine: MLGPM20 ÷ 100

														(kg)
Diametro		Corse standard (mm)												
(mm)	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
20	0.84	_	0.92	1.00	1.08	1.34	1.54	1.74	1.93	2.13	2.33	2.80	3.20	3.59
25	1.22	_	1.32	1.43	1.54	1.92	2.19	2.46	2.74	3.01	3.28	3.94	4.48	5.03
32	_	2.09	_	_	2.47	2.87	3.25	3.64	4.02	4.40	4.78	5.73	6.49	7.26
40	_	2.44	_	_	2.86	3.32	3.74	4.17	4.59	5.02	5.44	6.48	7.34	8.19
50	_	4.13	_	_	4.77	5.50	6.14	6.78	7.42	8.06	8.70	10.4	11.6	12.9
63	_	5.23	_	_	5.99	6.83	7.59	8.34	9.10	9.85	10.7	12.5	14.0	15.5
80	_	8.50	_	_	9.44	10.7	11.7	12.6	13.6	14.5	15.5	17.9	19.8	21.6
100	_	_	_	_	15.3	17.0	18.3	19.7	21.0	22.3	23.6	27.0	29.6	32.3

#### Ball Bushing: MLGPL20 ÷ 100

														(kg)
Diametro		Corse standard (mm)												
(mm)	20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
20	0.86	_	0.93	1.05	1.13	1.30	1.47	1.68	1.85	2.03	2.20	2.58	2.93	3.28
25	1.22	_	1.31	1.49	1.58	1.81	2.05	2.32	2.55	2.78	3.01	3.51	3.98	4.44
32	_	1.89	_	_	2.20	2.65	2.97	3.34	3.66	3.97	4.29	4.98	5.61	6.24
40	_	2.16	_	_	2.58	3.07	3.43	3.85	4.21	4.57	4.93	5.71	6.43	7.15
50	_	3.69	_	_	4.33	5.08	5.63	6.27	6.82	7.37	7.92	9.15	10.3	11.4
63	_	4.77	_	_	5.53	6.40	7.06	7.82	8.48	9.15	9.81	11.3	12.7	14.0
80	_	8.11	_	_	9.25	10.6	11.4	12.2	13.0	13.9	14.7	16.6	18.2	19.9
100	_	_	_	_	14.7	16.5	17.6	18.8	20.0	21.2	22.4	25.0	27.3	29.7


#### Momento ammissibile sulla piastra



Diametro	Guida	Corsa (mm)													
(mm)		20	25	30	40	50	75	100	125	150	175	200	250	300	350
00	MLGPM	0.77	_	0.70	0.64	0.59	1.62	1.42	1.27	1.15	1.05	0.97	0.83	0.73	0.65
20	MLGPL	0.75	_	0.68	1.49	1.41	1.24	1.11	1.29	1.18	1.08	1.00	0.86	0.76	0.67
25	MLGPM	1.24	_	1.13	1.04	0.97	2.49	2.20	1.98	1.79	1.64	1.51	1.30	1.15	1.02
25	MLGPL	1.23	_	1.14	2.26	2.14	1.90	1.71	1.96	1.79	1.65	1.53	1.33	1.17	1.04
32	MLGPM	_	4.89	_	_	4.13	4.82	4.29	3.87	3.53	3.24	2.99	2.60	2.30	2.06
32	MLGPL	_	4.22	_	_	3.64	4.07	3.67	5.37	4.97	4.62	4.31	3.80	3.39	3.06
40	MLGPM	_	5.29	_	_	4.49	5.25	4.68	4.23	3.86	3.54	3.28	2.85	2.52	2.26
40	MLGPL	_	4.53	_	_	3.93	4.41	3.98	5.84	5.41	5.03	4.70	4.15	3.70	3.34
50	MLGPM	_	10.06	_	_	8.66	10.13	9.12	8.29	7.60	7.01	6.51	5.70	5.06	4.56
50	MLGPL	_	6.40	_	_	5.57	7.76	7.04	9.75	9.05	8.43	7.88	6.96	6.22	5.60
63	MLGPM	_	11.13	_	_	9.60	11.27	10.15	9.24	8.48	7.83	7.28	6.37	5.67	5.11
03	MLGPL	_	6.91	_	_	6.02	8.48	7.69	10.73	9.95	9.27	8.67	7.65	6.83	6.14
80	MLGPM	_	16.70	_	_	14.67	19.10	17.41	15.99	14.79	13.75	12.85	11.36	10.18	9.23
80	MLGPL	_	9.44	_	_	16.88	17.92	16.51	15.28	14.20	13.24	12.37	10.89	9.66	8.62
100	MLGPM	_	_	_	_	26.17	30.70	28.23	26.12	24.31	22.73	21.35	19.03	17.17	15.64
100	MLGPL	—	—	_	_	21.11	29.10	26.98	25.10	23.43	21.93	20.57	18.21	16.22	14.53

Nota) Non applicare forze rotazionali in condizione bloccata, poiché ciò danneggerebbe il meccanismo di bloccaggio riducendo la durata del prodotto.

#### Precisione antirotazione




Nota) Per la precisione antirotazione q senza carico, utilizzare come riferimento valori non superiori a quelli mostrati in tabella.

 $T\;(N{\cdot}m)$ 


Diametro	Precisione antirotazione θ										
(mm)	MLGPM	MLGPL									
20	10.070	10.000									
25	±0.07°	±0.09°									
32	±0.06°	±0.08°									
40	±0.06	±0.06									
50	±0.05°	±0.06°									
63	±0.00	±0.00									
80	±0.04°	±0.05°									
100	20.01	±0.05									

#### Costruzione/ø20, ø25, ø32

## **Serie MLGPM** Serie MLGPL (1) (1) (3) (2) (2) (12) (3) (26) (27) (19) (19) (4) (13) (21) (3) (31) (20) (34) (18) (5)




#### Bloccaggio in estensione (Tipo F)



#### Componenti

N.	Descrizio	one	Materiale	Nota
1	Corpo		Lega d'alluminio	Anodizzato duro
2	Corpo bloco	aggio	Lega d'alluminio	Anodizzato duro
3	Pistone		Lega d'alluminio	Cromato
4	Stelo	ø20, 25	Acciaio inox	Cromatazione dura
4	Stelo	ø32	Acciaio al carbonio	Oromatazione dara
5	Testata pos	teriore	Lega d'alluminio	Rivestito
6	Collare	Tipo F	Lega d'alluminio	Cromato
-0	intermedio	Tipo B	Lega d'allumino	Anodizzato duro
7	Seeger		Acciaio al carbonio	Trattamento termico
8	Molla del fre	eno	Filo d'acciaio	Zincato cromato
9	Stelo guida	Tipo M	Acciaio al carbonio	Cromtazione dura
9	Stelo guida	Tipo L	Acciaio al carbonio-cromo	Trattato alle alte temperature/Cromatazione dura
10	Piastra		Acciaio rullato	Nichelato
11	Vite montaggio	o piastra	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
40	Bussola	ø20, 25	Lega sinterizzata impregnata d'olio	
12	Dussola	ø32	Metallo rosa	
13	Guida su br	onzine	Metallo rosa	
14	Ball Bushing		_	
15	Distanziale		Lega d'alluminio	Cromato
16	6 Perno		Acciaio al cromo molibdeno	Trattato alle alte temperatura/Nichelato per elettrolisi

#### Bloccaggio in rientro (Tipo B)



#### Componenti

CUII	iiponenti		
N.	Descrizione	Materiale	Nota
17	Soffietto di protezione	Acciaio inox	
18	Seeger tipo C per foro	Acciaio al carbonio per utensili	Rivestimento di fosfato
19	Paracolpi A	Uretano	
20	Paracolpi B	Uretano	
21	Magnete plastico	_	
22	Perno parallelo	Acciaio al carbonio	
23	Brugola	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
24	Vite fissaggio cuffia di protezione	Acciaio al carbonio	Nichelato
25	Tappo filettato esagonale	Acciaio al carbonio	Nichelato
26	Alloggiamento	Resina	
27	Feltro	Feltro	
28	Seeger tipo C per foro	Acciaio al carbonio per utensili	Rivestimento di fosfato
29	Guarnizione stelo	NBR	
30	Raschiastelo	NBR	
31	Guarnizione pistone	NBR	
32	Guarnizione anello bloccaggio	NBR	
33	Guarnizione A	NBR	
34	Guarnizione B	NBR	
35	Guarnizione	NBR	
36	Vite di sbloccaggio	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato

CL MLG

**CNA** 

**CNG** 

**MNB** 

**CNS** 

**CLS** 

CB

CV/MVG

**CXW** 

**CXS** 

**CXT** 

MX

MXU

MXH

MXS

**MXQ** 

MXF

MXW

**MXP** 

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC


MGF

MGZ CY


MY



#### Costruzione/ø40 a ø100




#### Bloccaggio in estensione (Tipo F)



#### Componenti

	iponenti			
N.	Descrizio	one	Materiale	Nota
1	Corpo		Lega d'alluminio	Anodizzato duro
2	Corpo bloco	aggio	Lega d'alluminio	Anodizzato duro
3	Pistone		Lega d'alluminio	Cromato
4	Stelo		Acciaio al carbonio	Cromatazione dura
5	Testata Ø40 ÷ 63		Lega d'alluminio	Rivestito
5	posteriore	ø80, 100	Lega d'alluminio pressofusa	Cromato/Rivestito
6	Collare inter	medio	Lega d'alluminio	Cromato
7	0-11	ø40	Lega d'alluminio	Anodizzato duro
1	Collare	ø50 ÷ 100	Lega d'alluminio pressofusa	Cromato/Rivestito
8	Seeger		Acciaio al carbonio	Trattamento termico
9	Molla del frer	10	Filo d'acciaio	Zincato cromato
10	Ctolo avido	Tipo M	Acciaio al carbonio	Cromatazione dura
10	Stelo guida	Tipo L	Acciaio al carbonio-cromo	Trattato alle alte temperature/Cromatazione dura
11	Piastra		Acciaio rullato	Nichelato
12	Vite montaggio	piastra	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
13	Bussola		Metallo rosa	ø50 ÷ 100
14	Guida su bro	nzine	Metallo rosa	
15	Ball Bushing		_	
16	Distanziale		Lega d'alluminio	Cromato
17	Perno di artic	olazione	Acciaio al carbonio	Trattato alle alte temperature/Zincato cromato
18	Chiavetta per	no	Acciaio al carbonio	Trattato alle alte temperature/Zincato cromato
19	Leva		Acciaio inox	
20	Soffietto di	ø40 ÷ 63	Acciaio rullato	Nichelato
20	protezione	ø80, 100	Acciaio inox	

#### Bloccaggio in rientro (Tipo B)



Con	nponenti			
N.	Descrizio	ne	Materiale	Nota
21	Seeger tipo C per	foro	Acciaio al carbonio per utensili	Rivestimento di fosfato
22	Paracolpi A		Uretano	
23	Paracolpi B		Uretano	
24	Magnete plastico		_	
25	Perno parallelo		Acciaio al carbonio	
26	Perno elastico		Acciaio al carbonio	
27	Vite esagonale a testa co	nica	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
28	Brugola		Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
29	Vite di fissaggio	ø40 ÷ 63	Acciaio al cromo molibdeno	Nichelato
	coperchio antipolvere	ø80, 100	Acciaio al carbonio	Nichelato
30	Tappo esagonale con fi	lettatura	Acciaio al carbonio	Nichelato
31	Alloggiamento		Resina	
32	Feltro		Feltro	
_33	Anello di ritegno ti	po C per foro	Acciaio al carbonio per utensili	Rivestimento di fosfato
_34	Guarnizione stelo	A	NBR	
35	Guarnizione stelo	В	NBR	
_36	Guarnizione stelo	С	NBR	
_37	Raschiastelo		NBR	
38	Guarnizione pistor	ne	NBR	
39	Guarnizione del pistor	ne di bloccaggio	NBR	
40	Guarnizione A		NBR	
41	Guarnizione B		NBR	
	·			


PΒ

Nota 1) Le corse intermedie al di fuori dello standard si ottengono

÷ ø32 sono disponibili con incrementi di 1mm. Nota 2) Per le corse intermedie, le dimensioni A. B. C. E. WA e WB corrispondono alla maggiore delle corse standard.

mediante installazione di distanziali. Le corse intermedie per ø20

#### Dimensioni/ø20, ø25, ø32





#### Dimensioni della scanalatura a T

Diametro (mm)	а	b	С	d	е
20	5.4	8.4	4.5	2.8	7.8
25	5.4	8.4	4.5	3	8.2
32	6.5	10.5	5.5	3.5	9.5

Bloccaggio in rientro

LOCK \*\*/

CL

MLG

**CNA** 

**CNG** 

**MNB** 

**CNS** 

**CLS** 

CB

CV/MVG

**CXW** 

**CXS** 

**CXT** 

MX

**MXU** 

MXH

MXS

MXQ

**MXF** 

MXW

MXP

MG MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF


MGZ

CY

MY

#### Bloccaggio in estensione





nensioni comuni MLGPM MI GPI

IF attacco sbloccaggio

Una volta pressurizzato si sblocca

Dilliens	Sioni Comuni MLGPM,	IVIL	GFI	-																		(	(mm)
Diametro (mm)	Corse standard (mm)	В	С	DA	FA	FB	G	GA	GВ	н	на	IA	IB	Bloccaggio in estensione	Bloccaggio in rientro	ID	IE	IF	IG	IH	J	к	L
20	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125	79.5	37	10	10	32.5	36	10.5	8.5	83	M5	26.5	36	9.5	6	_	_	M5	6.5	21.2	18	18	24
25	150, 175, 200, 250, 300, 350	84	37.5	12	10	36.5	42	11.5	9	93	M5	30.5	40	10	7.5	_	_	M5	7	23.2	21	21	30
32	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350	91	37.5	16	12	41.5	48	12.5	9	112	M6	31.5	49	9	9	32	3	Bc 1/8	8	30.2	24	24	34

Diametro						٥.	-		D14/	_			_			./5				WA			
(mm)	MM	ML	NN	OA	ОВ	OL	PA	PB	PW	Q	R	S	ı	U	VA	VB	st⊴25	st⊴30	25 <st≤100< th=""><th>30<st≤100< th=""><th>100<st≤200< th=""><th>200<st≤300< th=""><th>300<st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤300<></th></st≤200<></th></st≤100<></th></st≤100<>	30 <st≤100< th=""><th>100<st≤200< th=""><th>200<st≤300< th=""><th>300<st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤300<></th></st≤200<></th></st≤100<>	100 <st≤200< th=""><th>200<st≤300< th=""><th>300<st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤300<></th></st≤200<>	200 <st≤300< th=""><th>300<st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤300<>	300 <st≤350< th=""></st≤350<>
20	M5	13	M5	5.6	9.5	5.5	12.5	10.5	25	18	70	30	81	54	72	44	_	24	_	44	120	200	300
25	M6	15	M6	5.6	9.5	5.5	12.5	13.5	28.5	26	78	38	91	64	82	50		24	_	44	120	200	300
32	M8	20	M8	6.6	11	7.5	7	15	34	30	96	44	110	78	98	63	24	_	48	_	124	200	300

2- 1/8

ø**XA**<sup>H7</sup> Prof. 6

Diametro				WB				v	V.	\v_	vv	VI	-
(mm)	st⊴25	st≤30	25 <st≤100< td=""><td>30<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>XA</td><td>ХВ</td><td>YY</td><td>YL</td><td></td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<>	30 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>XA</td><td>ХВ</td><td>YY</td><td>YL</td><td></td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>XA</td><td>ХВ</td><td>YY</td><td>YL</td><td></td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<>	200 <st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>XA</td><td>ХВ</td><td>YY</td><td>YL</td><td></td></st≤350<></td></st≤300<>	300 <st≤350< td=""><td></td><td>XA</td><td>ХВ</td><td>YY</td><td>YL</td><td></td></st≤350<>		XA	ХВ	YY	YL	
20	_	29	_	39	77	117	167	28	3	3.5	M6	12	17
25	_	29	_	39	77	117	167	34	4	4.5	M6	12	17
32	33	_	45	—	83	121	171	42	4	4.5	M8	16	21

GB

+Corsa

B +Corsa

C +Corsa

A +Corsa

#### MLGPM (Guida su bronzine)/Dimensioni A, DB, E (mm)

Diametro		Α				E	
(mm)	st≤50	50 <st≤200< td=""><td>200<st< td=""><td>DB</td><td>st⊴50</td><td>50<st≤200< td=""><td>200<st< td=""></st<></td></st≤200<></td></st<></td></st≤200<>	200 <st< td=""><td>DB</td><td>st⊴50</td><td>50<st≤200< td=""><td>200<st< td=""></st<></td></st≤200<></td></st<>	DB	st⊴50	50 <st≤200< td=""><td>200<st< td=""></st<></td></st≤200<>	200 <st< td=""></st<>
20	79.5	111	148.5	12	0	31.5	69
25	84	115.5	152.5	16	0	31.5	68.5
32	128.5	133.5	171.5	20	37.5	42.5	80.5


MLGPL (Ball bushing)/Dimensioni A, DB, E

**SMC** 

	_ (_a										(111111)					
Diametro				4				E								
(mm)	st≤30	st⊴50	30 <st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st⊴30</td><td>st≤50</td><td>30<st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<></td></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<>	50 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st⊴30</td><td>st≤50</td><td>30<st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<></td></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st⊴30</td><td>st≤50</td><td>30<st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<></td></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""><td>DB</td><td>st⊴30</td><td>st≤50</td><td>30<st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<></td></st≤350<>	DB	st⊴30	st≤50	30 <st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<>	50 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""></st≤350<>			
20	89.5	_	106.5	_	130.5	148.5	10	10	_	27	_	51	69			
25	100	_	116	_	135	152.5	13	16	_	32	_	51	68.5			
32	_	112.5	_	129.5	149.5	171.5	16	_	21.5	_	38.5	58.5	80.5			

#### Serie MLGP

#### Dimensioni/ø40, ø50, ø63




MLGPM	l (Guida su bronzine)/[	Dime	nsioni A, DB, E	(mm)
			_	

	10.0.0					-,, -	()	
Diametro		Α			E			
(mm)	st≤50	50 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st≤50</td><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""><td>DB</td><td>st≤50</td><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤350<>	DB	st≤50	50 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""></st≤350<>	
40	131	136	174	20	31	36	74	
50	141.5	153	196	25	34.5	46	89	
63	144.5	156	199	25	29.5	41	84	

MLGPL	MLGPL (Ball Bushing)/Dimensioni A, DB, E (mm)									
Diametro			A		DB	E				
(mm)	st≤50	50 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>st≤50</td><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>st≤50</td><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""><td>st≤50</td><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤350<>		st≤50	50 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""></st≤350<>	
40	115	132	152	174	16	15	32	52	74	
50	128	149	169	196	20	21	42	62	89	
63	131	152	172	199	20	16	37	57	84	

#### Dimensioni/ø80, ø100





Dimensioni della scanalatura a T

Diametro (mm)	а	b	С	d	е
80	13.3	20.3	12	8	22.5
100	15.3	23.3	13.5	10	30

CL

**MLG** 

**CNA** 

**CNG** 

**MNB** 

**CNS** 

Bloccaggio in rientro

LOCK A

**CLS** 

CB

CV/MVG

**CXW** 

**CXS** 

**CXT** 

MX

**MXU** 

**MXH** 

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXP MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF


MGZ

CY

MY

#### Bloccaggio in estensione







Nota 1) Le corse intermedie al di fuori dello standard si ottengono mediante installazione di distanziali. Le corse intermedie per ø80 e ø100 sono disponibili con incrementi di 5mm.

Nota 2) Per le corse intermedie, le dimensioni A, B, C, E, WA e WB corrispondono alla maggiore delle corse standard.

#### Dimensioni comuni MLGPM, MLGPL

Dillicit	3101		,,,,,		GI IVI	,	GI I																				(111111)
Diametro (mm)		C		standard mm)	i	В	С	DA	FA	FB	G	GA	GВ	GC	н	на	IA	IB	Bloccaggio in estensione	Bloccaggio in rientro	ID	IE	IF	IG	IH	J	JA
80	25, 50	, 75, 100	, 125, 1	50, 175, 200,	250, 300, 35	0 139.5	56.5	25	22	61	91.5	19	15.5	14.5	202	M12	43	110	18.5	7.5	30	5.5	Rc 1/8	7	54.2	45.5	38
100	50, 7	75, 100,	125, 150	, 175, 200, 25	50, 300, 350	167.5	66	30	25	76.5	111.5	23	19	18	240	M14	51.5	137	23	11	50	5.5	Rc 1/4	15	64.2	55.5	45
Diametro												_	_	_				WA									
(mm)	JB	K	L	MM	ML	NN	OA	ОВ	PA	PB	PW	Q	R	S	Т	U	VA	VB	st≤25	st≤50 2	5 <st≤10< th=""><th>0 50<st< th=""><th>≤100 100<s< th=""><th>t≤200 2</th><th>00<st≤30< th=""><th>00 300&lt;</th><th><st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤30<></th></s<></th></st<></th></st≤10<>	0 50 <st< th=""><th>≤100 100<s< th=""><th>t≤200 2</th><th>00<st≤30< th=""><th>00 300&lt;</th><th><st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤30<></th></s<></th></st<>	≤100 100 <s< th=""><th>t≤200 2</th><th>00<st≤30< th=""><th>00 300&lt;</th><th><st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤30<></th></s<>	t≤200 2	00 <st≤30< th=""><th>00 300&lt;</th><th><st≤350< th=""></st≤350<></th></st≤30<>	00 300<	<st≤350< th=""></st≤350<>
80	7.5	46	54	M12	25	M12	10.6	17.5	14.5	25.5	74	52	174	75	198	156	180	140	28	_	52	-	- 12	28	200	3	00
100	10.5	56	62	M14	31	M14	12.5	20	17.5	32.5	89	64	210	90	236	188	210	166	_	50	_	7:	2 12	24	200	3	00

Diametro				WB				· ·		VI	_
(mm)	st≤25	st≤50	25 <st≤100< td=""><td>50<st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>YY</td><td>YL</td><td>  4</td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<></td></st≤100<></td></st≤100<>	50 <st≤100< td=""><td>100<st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>YY</td><td>YL</td><td>  4</td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<></td></st≤100<>	100 <st≤200< td=""><td>200<st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>YY</td><td>YL</td><td>  4</td></st≤350<></td></st≤300<></td></st≤200<>	200 <st≤300< td=""><td>300<st≤350< td=""><td></td><td>YY</td><td>YL</td><td>  4</td></st≤350<></td></st≤300<>	300 <st≤350< td=""><td></td><td>YY</td><td>YL</td><td>  4</td></st≤350<>		YY	YL	4
80	42	_	54	_	92	128	178	100	M12	24	28
100	_	60	_	71	97	135	185	124	M14	28	35

MLGPM (Guida su bronzine)/Dimensioni A, DB, E							(mm)
Diametro		Α		DR		E	
/				I I )K			


Diametro		Α			E			
(mm)	st≤50	st≤50   50 <st≤200 200<st≤350="" <b=""  ="">DE</st≤200>		DB	st≤50	50 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""></st≤350<>	
80	158	185	236	30	18.5	45.5	96.5	
100	188.5	213.5	254.5	36	21	46	87	

WILGPL (Ball Busning)/Dimensioni A, DB, E (mm)										
Diametro			A			E				
(mm)	st≤25	25 <st≤50< td=""><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st≤25</td><td>25<st≤50< td=""><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤50<></td></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤50<>	50 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""><td>DB</td><td>st≤25</td><td>25<st≤50< td=""><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤50<></td></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""><td>DB</td><td>st≤25</td><td>25<st≤50< td=""><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤50<></td></st≤350<>	DB	st≤25	25 <st≤50< td=""><td>50<st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<></td></st≤50<>	50 <st≤200< td=""><td>200<st≤350< td=""></st≤350<></td></st≤200<>	200 <st≤350< td=""></st≤350<>	
80	152.5	173	203	236	25	13	33.5	63.5	96.5	
100	_	198.5	231.5	254.5	30	1	31	64	87	

#### Posizione di montaggio sensori per rilevamento fine corsa

Per D-P5DW (\* Non installabile su diametri ≤ø32)


ø40 ÷ ø63






#### Per corsa da 25mm

 Su modelli con diametro da ø40 ÷ 63, i sensori vengono installati uno per lato.



		(mm)
Diametro (mm)	Hs	Ht
40	44.5	_
50	50	_
63	57	_
80	60.7	84.4
100	70.9	06.1



Corretta posizione di	montagg	J <b>io</b> (mm)
Diametra (mm)	Α	В

Diametro (mm)	Α	В
20	4	8
25	4.5	8
32	5.5	7
40	9.5 (9)	9.5 (9)

		(mm)
Diametro (mm)	Α	В
50	7.5 (7)	11.5 (11)
63	10 (9.5)	14 (13.5)
80	13 (12.5)	18.5 (18)
100	17.5 (17)	23.5 (23)

Nota 1) I valori tra parentesi si riferiscono al mod. D-P5DW, installabile solo con modelli di diametro ø40 ÷ ø100.

#### Montaggio sensori

#### **⚠** Precauzione

#### Utensili per montaggio sensori


 Per stringere la vite di montaggio sensori (compreso con un sensore), utilizzare un cacciavite di precisione con un manico di diametro 5/6mm.

#### Coppia di serraggio

 Applicare una coppia di serraggio di 0,05 ÷ 0,1N·m. Essa si ottiene, come norma, ruotando di 90° dopo il punto di prima resistenza.

#### Direzione di inserimento

 $\bullet$  I sensori possono essere inseriti solo dal lato posteriore.



#### Per D-P5DW

#### **A** Precauzione

#### Utensili per montaggio sensori


 $\bullet$  Per stringere le brugole dei sensori, utilizzare una chiave esagonale da 2  $\div$  2.5.

#### Coppia di serraggio

• Serrare le viti M2.5 con una coppia di serraggio di 0.3 ÷ 0.5Nm, e le viti M3 con una coppia di serraggio di 0.5 ÷ 0.7 N·m.

#### Direzione di inserimento

• I sensori possono essere inseriti solo dal lato posteriore.





## Serie MLGP Precauzioni specifiche del prodotto

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### Selezione

#### **<b> ∆** Attenzione

Non utilizzare questo cilindro per stop intermedi.

Questo cilindro è stato progettato per bloccarsi in caso di movimenti accidentali compiuti dalla posizione di fermata. Non realizzare fermate intermedie durante il funzionamento del cilindro, poiché tale operazione riduce la durata dello stesso.

2. Selezionare la corretta direzione di bloccaggio, poiché questo cilindro non genera alcuna forza che si opponga a quella della direzione di bloccaggio.

Il bloccaggio in estensione non genera resistenza al cilindro in rientro e viceversa.

3. Pur in condizione bloccata possono verificarsi movimenti di 1mm circa in direzione di bloccaggio a causa di forze esterne come ad esempio il peso del carico.

Pur in condizione bloccata, se la pressione precipita, possono verificarsi movimenti di 1mm circa nella direzione di bloccaggio a causa di forze esterne come ad esempio il peso del carico.

4. In condizione di bloccaggio, non esercitare urti, vibrazioni o forze rotazionali, ecc.

Se usato come stopper, fare attenzione che il carico non vada ad urtare il cilindro bloccato.

5. Impiegare in modo tale che il peso del carico, la velocità el cilindro e la distanza eccentrica si trovino entro i limiti indicati nei grafici di selezione e nella tabella delle caratteristiche.

Usi che non rispettino il campo ammissibile porteranno al danneggiamento del cilindro e ne ridurranno la durata (per ulteriori informazioni, si veda a p.2 e 3 e l'appendice "Scelta del modello").

#### Circuiti pneumatici

#### Attenzione

1. Non usare valvole a 3 posizioni

Il bloccaggio si rilascia grazie alla pressione in entrata.

2. Installare regolatori di flusso per regolazione in scarico. Usando un dispositivo di controllo in alimentazione, possono verificarsi malfunzionamenti.

3. Fare attenzione al flusso di contropressione di scarico proveniente da manifold con scarico comune.


Poiché il bloccaggio può disattivarsi a causa della contropressione di scarico, utilizzare un manifold con scarico individuale o una valvola monostabile.

4. Predisporre una diramazione per aria compressa per l'unità di bloccaggio tra il cilindro e il regolatore di flusso. Realizzare la diramazione in un altro punto può ridurre la durata

del prodotto.

5. Realizzare le connessioni in modo tale che la distanza tra l'unione della connessione e l'unità di bloccaggio non sia

Se il lato di connessione è superiore al lato di attacco del cilindro, il bloccaggio può funzionare in modo difettoso, riducendo così la sua durata.



F: Bloccaggio in estensione B: Bloccaggio in rientro

#### Montaggio

#### Attenzione

1. Non introdurre le mani o le dita tra la piastra ed il corpo del CL cilindro.

Quando si applica aria compressa, prestare attenzione a non introdurre le dita della mano nello spazio tra il corpo del cilindro e la piastra.



#### Precauz


Collegare il carico alla sezione della piastra mantentendo il bloccaggio rilasciato.

In caso contrario può danneggiarsi il dispositivo di bloccaggio. I modelli con ø20÷ø32 possiedono una funzione incorporata che permette di mantenere la condizione sbloccata anche con interruzioni dell'alimentazione pneumatica. Per modelli ø40÷ø100, effettuare la connessione all'attacco di sbloccaggio e alimentare con una pressione ≥0.2MPa.

2. Per realizzare regolazioni di montaggio, alimentare solo CXS dall'attacco di sbloccaggio.

3. Fondo cilindro

Poiché gli steli guidati sporgono dal fondo del cilindro, in fase di rientro, fornire la superficie di montaggio di attacchi by-pass e fori per viti di montaggio, allorché il cilindro viene montato dal fondo. Inoltre se usato come stopper, quindi soggetto a forti impatti, avvitare le viti di montaggio ad una profondità ≥2d.



Ī	Diametro	Α	В	С	D		Brugole di
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	MGPM	MGPL	montaggio
	20	72	24	54	14	12	M5
	25	82	30	64	18	15	M6
_	32	98	34	78	22	18	M8
	40	106	40	86	22	18	M8
	50	130	46	110	27	22	M10
	63	142	58	124	27	22	M10
	80	180	54	156	33	28	M12
	100	210	62	188	39	33	M14

MLG

CNA

CNG

MNB CNS

CLS

CB

CV/MVG

**CXW** 

CXT MX

MXU

MXH

MXS

MXQ

MXF

MXW MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

MGC

MGF

MGZ

MY





## Serie MLGP Precauzioni specifiche del prodotto

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### Connessioni

#### **∧**Attenzione

A seconda delle condizioni d'esercizio, cambiare la posizione dei tappi per la connessione pneumatica.

#### 1. Per M5

Dopo aver avvitato manualmente, avvitare  $1/6 \div 1/4$  di rotazione con un apposito utensile.

#### 2. Per filettature Rc

Stringere con la coppia di serraggio indicata sotto. Utilizzare inoltre nastro di tenuta sul tappo.

Dim. filett. di collegamento	Coppia di serraggio Nm•m
R 1/8	7 ÷ 9
R 1/4	12 ÷ 14
R 3/8	22 ÷ 24

#### Preparazione per l'operazione


#### 

 Prima di iniziare l'operazione dalla posizione di bloccaggio, ripristinare la pressione pneumatica all'attacco B nel circuito pneumatico.

È estremamente pericoloso applicare pressione pneumatica all'attacco A se l'attacco B è depressurizzato, poiché il cilindro, una volta sbloccato, compierebbe movimenti repentini.

2. Poiché i ø20 ÷ ø32 vengono consegnate in condizione sbloccata mantenuta dall'apposita vite, da rimuoverla seguendo scrupolosamente le procedure indicate sotto. Se il cilindro viene usato senza rimuovere la vite di sbloccaggio, il meccanismo di bloccaggio non funzionerà. I ø40 ÷ ø100 non possiedono funzione di mantenimento per la condizione di sbloccaggio e, pertanto possono essere utilizzati così come inviati.

Solo per ø20 ÷ ø32



- 1) Verificare che non vi sia pressione all'interno del cilindro e togliere il coperchio antipolvere 1.
- 2) Alimentare l'attacco di sbloccaggio 2 con una pressione di 0.2MPa.
- Rimuovere la vite di sbloccaggio 3 con una chiave esagonale (piano chiavi 2,5).

#### Sbloccaggio manuale

#### ∧ Attenzione


 Non realizzare sbloccaggi se vengono applicate forze esterne come carichi o forza della molla.

Ciò sarebbe estremamente pericoloso poiché il cilindro potrebbe effettuare movimenti improvvisi. Seguire i seguenti passi.

- Rilasciare il bloccaggio dopo aver ristabilito la pressione pneumatica sulla linea B del circuito pneumatico per l'azionamento della pressione, quindi ridurre detta pressione gradualmente.
- 2) Se la pressione pneumatica non può essere usata, rilasciare il bloccaggio solo dopo aver preso opportune contromisure per la prevenzione di possibili movimenti del cilindro, come ad esempio un dispositivo di sollevamento.
- Dopo aver verificato le condizioni di sicurezza, azionare il rilascio manuale secondo le istruzioni di seguito riportate.

Verificare meticolosamente che non vi sia personale nel raggio di movimento del carico, ecc. e che non esista pericolo neanche in caso di improvvisi movimenti dello stesso.

Sbloccaggio manuale Per ø20 ÷ ø32



Bloccaggio in estensione

- Rimuovere il coperchio antipolvere.
- 2) Avvitare la vite di sbloccaggio manuale (misura vite M3 x 0.5 x ≥15ℓ) nella filettatura dell'anello di bloccaggio, e premere leggermente in direzione della freccia (posteriore), come mostrato sopra, per sbloccare.


Bloccaggio in rientro

- Rimuovere il coperchio antipolvere.
- 2) Avvitare la vite di sbloccaggio manuale (misura vite M3 x 0.5 x ≥15ℓ) nella filettatura dell'anlel di bloccaggio, e premere leggermente in direzione della freccia (anteriore), come mostrato sopra, per sbloccare.

Per l'operazione normale, rimuovere la vite di sbloccaggio manuale.

Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.

Per ø40 ÷ ø100



Bloccaggio in estensione

- Rimuovere il coperchio antipolvere.
- Inserire un cacciavite a testa piatta nella leva di sbloccaggio come mostrato nella figura sopra, e premerlo leggermente verso il basso in direzione della freccia (anteriore), come mostrato sopra, per sbloccare.

Bloccaggio in rientro

- Rimuovere il coperchio antipolvere.
- Inserire un cacciavite a testa piatta nella leva di sbloccaggio come mostrato nella figura sopra, e premerlo leggermente verso il basso in direzione della freccia (posteriore), come mostrato sopra, per sbloccare.





# Serie MLGP Precauzioni specifiche del prodotto


Leggere attentamente prima dell'uso.

Mantenimento della condizione di sbloccaggio (Ø20 ÷ Ø32)

#### **⚠** Precauzione

- 1. Per mantenere la condizione di bloccaggio, seguire scrupolosamente le procedure indicate sotto, dopo aver verificato le condizioni di sicurezza.
  - 1) Rimuovere il coperchio antipolvere 1 .
  - 2) Alimentare con una pressione di 0.2MPa l'attacco di sbloccaggio 2 mostrato sotto e sbloccare.
  - 3) Avvitare la brugola 3 (ø20, ø25: M3 x 0.5 x 5ℓ, ø32: M3 x 0.5 x 10ℓ), nell'anello di bloccaggio e fissare la posizione di sbloccaggio.
- Per riutilizzare il meccanismo di bloccaggio, rimuovere la vite di sbloccaggio.

Quando la vite di sbloccaggio è avvitata, il meccanismo di bloccaggio non funzionerà. Rimuovere la vite di sbloccaggio in base alle procedure indicate per il lato di impiego.



#### Manutenzione

#### **⚠** Precauzione

1. Affinché le prestazioni siano sempre ottimali, si raccomanda l'uso di aria non lubrificata.

Se penetrassero nel cilindro, aria lubrificata, olio del compressore o scarico, esiste il pericolo di ridurre drasticamente l'efficacia del bloccaggio.

- 2. Non applicare grasso allo stelo.
  - Le prestazioni di bloccaggio possono peggiorare sensibilmente.
- 3. Per ø20 ÷ ø32, è in dotazione una guarnizione d'argento di ø12 su un lato del corpo (il lato opposto all'attacco di sbloccaggio). Questa guarnizione si usa per la protezione antipolvere; comunque, anche se viene tolta, non si verificano problemi di funzionamento.
- 4. Non smontare l'unità di bloccaggio.

Contiene una molla, per cicli intensi, che è pericolosa, ed esiste anche il pericolo di peggiorare la prestazione di bloccaggio.

CL

MLG

CNA

CNG

MNB

CNS

CLS

CB

CV/MVG

CXW

CXS

CXT

MX

MXU

MXH

**MXS** 

MXQ

MXF

MXW

MXP

MG

MGP

MGQ

MGG

**MGC** 

MGF

MGZ

CV

MY

