Valvola di regolazione della pressione ad azionamento diretto/Esecuzione modulare

Serie ARP3000

Sensibilità di regolazione

Possibilità di collegamento ad un microfiltro disoleatore modulare

AFM3000 + ARP3000 AFD3000 + ARP3000

Condotto per accoppiamento diretto, scarico







Caratteristiche standard

Modello	ARP3000	AC	
Attacco	1/4	/ (0	
Fluido	Aria	AV	
Max pressione di alimentazione	1.2MPa		
Max. pressione d'esercizio	0.8MPa	AU	
Campo della pressione di regolazione	0.005 ÷ 0.3MPa		
Sensibilità di regolazione	0.001MPa	AF	
Ripetibilità	±0.003MPa	AR	
Consumo d'aria (1)	4 ÷ 6 e/min(ANR)(0.3MPa)		
Attacco manometro	1/8	IR	
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)		
Costruzione	Esecuzione scarico	VEX	
Peso (kg)	0.42	-	
Nota 1) Il consumo d'aria dipende dalla pressione regolata.		SRP	
/ /			


Accessori (Opzioni) Codici

	`		
Descrizione		Codici	
Supporto		B320	
Manometro di pressione (1)	0.4MPa	G36-4-□01	AWM

Nota 1) La presenza del simbolo □ nel codice del manometro, indica le filettature usate per la connessione.

Per Rc(PT), lasciare il simbolo in bianco e per NPT, inserire "N". Contattare SMC riguardo la fornitura di manometri NPT.

Codici di ordinazione



AW

AWD


ITV

VBA

G

AL

Costruzione



Simbolo

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	Alluminio pressofuso	Vernice argento
2	Coperchio	Alluminio pressofuso	Vernice nera

Parti di ricambio

N.	Descrizione	Materiale	Codici
3	Assieme membrana	NBR	1315510A
4	Assieme valvola	NBR, Ottone	1315506A
(5)	Molla della valvola	SUS	1315516-2
6	Guarnizione MY	NBR	MYN-5
7	O ring	NBR	JISB2401P6
(8)	O rina	NBR	131545

Dimensioni

Manometro (opzionale) Manometro Attacco Max. spessore 3.5t 34.5 оит 8 114 (Máx. Φ Supporto (opzionale)

∧Avvertenze

Leggere attentamente prima dell'uso. Istruzioni di sicurezza e precauzioni generali circa i prodotti menzionati in questo catalogo a pag. 0-26 e pag. 0-27. Precauzioni su tutte le serie a pag.1.0-2 e pag. 1.0-3.

Selezione

60.8

Dado di regolazione: Piano chiave 50

⚠ Precauzione

1) Regolare la pressione secondaria a meno di 90% di quella primaria. La non osservanza di questa procedura potrebbe causare una caduta eccessiva di pressione

Fonte aria

⚠ Attenzione

- ① Usare un microfiltro disoleatore sul lato principale. Se l'aria contiene materiale scarico o detriti, potrebbe intasare i fori di sfiato e causare un malfunzionamento
- 2 Non usare un lubrificatore sul lato primario perchè potrebbe intasare i fori di sfiato e causare un malfunzionamento.



Montaggio/Regolazione

40


53

⚠ Attenzione

- 1) La manopola di regolazione deve essere regolata manualmente. L'uso di un attrezzo per la regolazione della manopola potrebbe causare danni.
- 2 Effettuare la regolazione verificando contemporaneamente la pressione indicata dai manometri della pressione primaria e secondaria. Girare eccessivamente la manopola può danneggiare i componenti interni.


Caratteristiche della pressione

Nota Pressione d'alimentazione 0.5MPa Pressione secondaria 0.2MPa Portata 0 d/min(ANR)



Caratteristiche di portata

Pressione di entrata 0.7MPa



- 1) Rilasciare il bloccaggio per regolare la pressione. Dopo la regolazione, innestare il bloccaggio. La non osservanza di questa procedura potrebbe causare danni alla manopola o la fluttuazione della pressione secondaria.
- A)Tirare la manopola di regolazione per rilasciare il bloccaggio. (Una linea arancione, situata sotto la manopola di regolazione, permette il controllo a vista). Spingere la manopola per il bloccaggio. Se non si blocca facilmente, ruotare la manopola leggermente in senso orario e poi spingerla fino a quando la linea arancione non sia più visibile.



- 2 Installare la guida della valvola (sul lato opposto della manopola) a circa 60mm dal suolo per facilitare verifiche della manutenzione.
- 3 Di norma l'aria è rilasciata dall'attacco di sfiato. Ciò è necessario per la costruzione del regolatore di precisione ad azionamento diretto.
- 4) Per l'utilizzo di questo prodotto tra l'elettrovalvola e l'attuatore, contattare SMC.